

Kiehl-Parketto-care

ხის იატაკების სველი წესით წმენდისა და მოვლის
საშუალება

თვისებები

იატაკის ზედაპირზე ქმნის პოლირების გარეშე მზინავ, ცვეთამდე, ჭუჭყისადმი მდგრად და არასრიალა დამცავ ფენას. გამოიყენება როგორც განუზავებელი, ისე განუზავებელი სახით.
Kiehl-Parketto-care -ით დამუშავების შემდეგ იატაკის სრიალის სახეის კოეფიციენტი აღწევს 0,4 μ და 0,6 μ, რაც შეესაბამება DIN 18032 სტანდარტის მოთხოვნებს სპორტული დარბაზებისადმი (ტესტირებულია ოტო-გრაფის ინსტიტუტის მიერ ქ.ბადენ-ვილტემბერგში).

შემადგენლობა (648/2004/EC-ის შესაბამისად)

არაიონური სურფაქტანტები < 5%, სინთეზური დისპერსია ლითონის მარილების გარეშე (TBEP), პოლიეთილენის ცვლილები, დამხმარე ნივთიერებები, რომატიზატორები.
pH (კონცენტრატში): დაახლ. 7,5 pH (ხსნარში): დაახლ. 7,5

გამოყენების სფერო

გამოიყენება ხის იატაკების დაცვისა და მოვლისთვის, როგორც ე.წ. "ციკლოვის" მქონე იატაკებზე, ისე ლაკით დაფარულზე და პარკეტის ფილებზე. პარკეტის ფილის იატაკზე გამოყენება მოითხოვს წინასწარ ტესტირების ჩატარებას პროდუქტის რეგულაციის ხარისხზე. არ გამოიყენება ზეთით და ცვილით დაფარულ იატაკებზე

გამოყენება

ახალი წარმოებული ხის იატაკები (ობიექტზე დამცავი საფარის დატანება):

გამყარების პერიოდში (მწარმოებლის რეკომენდაციით 8-14 დღე), იატაკი შეიძლება გაიწმინდოს მხოლოდ მშრალი წმენდის წესით. Kiehl-Parketto-care-ს გამოყენებამდე იატაკის ზედაპირიდან მტვერი მოაცილეთ ნესტიანი მოპოთ ან ქსოვილით. მყარად ჩამოყალიბებული ჭუჭყი მოაცილეთ Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat-ში დასველებული ხელსახოცით.
გაცვეთილი იატაკები აუცილებელია მშრალად გაიწმინდოს წინასწარ ერთდისკიანი მანქანის გამოყენებით. ამუშავეთ მანქანა სპირალურად, მოაცილეთ ფორებში ჩამოყალიბებული ჭუჭყი სუფთა, თანაბრად გლუვი ზედაპირის მიღებამდე. დაბოლოს, ჩაატარეთ სველი წმენდა მტვრის ფენის საბოლოოდ მოცილებისთვის.

დამცავი საფარის დატანება:

ცხიმის, ცვილის ნარჩენების, სილიკონისა და მტვრის არარსებობა იატაკზე უზრუნველყოფს მის საუკეთესო გადაბმას საფარზე და უზადო იერსახეს. გამოყენებამდე ენერგიულად შეაჩერეთ კანისტერი. დაასხით იატაკზე დაახლ. 250 მლ. განუზავებელი Kiehl-Parketto-care, სწრაფად და თანაბრად გაანაწილეთ თხელი ფენით დაახლ. 10 მ² ფართობზე ბრტყელი მოპის გამოყენებით. არ დატოვოთ ხარვეზები, გამოიყენეთ "გადახურვის" (სველი სველზე) მეთოდი. იატაკის შთანთქმის უნარიდან გამომდინარე დაიტანეთ 1-2 ფენა ინტერვალით დაახლოებით 90 წუთი. დამცავი ფენა უნდა სრულიად გაშრეს, მხოლოდ მშრალი საფარი ხდება ცვეთამდედე.

მოვლა ინტერვალთა:

სამუშაო ხსნარის მოსამზადებლად დაამატეთ დაახლ. 250 მლ. Kiehl-Parketto-care 8 ლ ცივ წყალს. საფუძვლიანად დასველეთ მოპი (ხელსახოცი) სამუშაო ხსნარით და საგულდაგულოდ გაწურეთ. არ დაუშვათ, რომ იატაკზე დარჩეს გუბურები.

სპრეი-ქლინინგი დამცავი საფარის ლოკალური დაზიანებების კორექციისთვის:

განაზავეთ Kiehl-Parketto-care ცივი წყლით თანაფარდობით 1:1. დაიტანეთ ფლაკონი-გამოქრევის გამოყენებით, მაშინვე დაამუშავეთ სწრაფმავალი ერთდისკიანი მანქანით.

პოლირება

გამოიყენეთ შემდეგ წარმოქმნილი საფარი შეიძლება გამკვრივდეს სწრაფმავალი ერთდისკიანი მანქანის (დაახლ. 1000 ბრ/წთ) და Multi-Disc-ის დახმარებით, ამასთან იატაკი არ ხდება სრიალი.



ხის და
პარკეტის
იატაკის
დასუფთავება
და მოვლა

მოხმარება 1 მ²

პირველადი დატანება: 25-30 მლ (ერთ ფენაზე)

ყოველდღიური დალაგება: 1 მლ

სპრეი-ქლინინგი: 1,5 მლ

მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის!

შეფუთვა

6 ზოთი x 1 ლ ყუთში

2 კანისტრი x 5 ლ ყუთში

არტ № j 22 10 01

არტ № j 22 10 05

მოარიდეთ ყინვას!

